

### MAXION HS 2.5



70.101-OIL



70.075-CH



70.078-NA




70.080-NA




70.087-NA



70.127-BO



70.160-KA



70.160-KB

DESENHOS FORA DE ESCALA

CÓDIGO BRASMECK	CÓDIGO ORIGINAL	DESCRIÇÃO	QTDE.
70.111-C		Jogo de Juntas para Retificação de Válvulas c/ Cabeçote Modelos: MBB Sprinter / Ford Ranger / G.M S-10 / Blazer	
70.111-S		Jogo de Juntas para Retificação de Válvulas s/ Cabeçote Modelos: MBB Sprinter / Ford Ranger / G.M S-10 / Blazer	
70.101-OIL		Junta do Cabeçote	1
70.075-CH	ERR-3785	Junta do Coletor Admissão / Escape.	1
70.078-NA	ERR-2378	Junta da BBA D'Água ao Bloco	2
70.080-NA	ERR-3284	Junta Carcaça da BBA D'Água	1
70.087-NA	ERR-1653	Junta do Dreno do Óleo	1
71.127-BO		Junta da Tampa de Válvulas	1
70.160-KA		Kit de Arruelas	1
70.160-KB		Kit de Borrachas	1

TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS INDIVIDUALMENTE