




MODELO		MOTOR	Ø PISTÃO	Ø JUNTA	
SORENTO HYUNDAI TERRACAN		6G74 3.3 24V V6		87,50	
DESCRIÇÃO		CÓDIGO		CÓDIGO	
		KIT RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS COM RETENTORES		120.7060	R
		KIT RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS SEM RETENTORES		120.7060	GAS



CÓD. 120.701 GAS
DESC. JUNTA DO CABEÇOTE
MAT. BBS
N.ORIG.



CÓD. 120.702 BO
DESC. JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS
MAT. BO
N.ORIG.



CÓD. 120.703 CH
DESC. JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO
MAT. CH
N.ORIG.



CÓD. 120.704 CH
DESC. JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO
MAT. CH
N.ORIG.



CÓD. 120.705 BO
DESC. JUNTA
MAT. BO
N.ORIG.



CÓD. 120.706 KR
DESC. KIT DE RETENTORES
MAT.
N.ORIG.