

| Cód. Brasmeck | Cód. Original | Descrição | Mat. | Quant. |
|---------------|-------------------|---|------|--------|
| 71.117-CC | | Jogo de Juntas Motor MWM com Cabeçote com Retentor com Anéis da Camisa. Modelos: Caminhões VW 71.110 / 8.120 / 8.150 / 13.150 / Agrale 7.000 / 7.500 / 8.500 | DVM | |
| 71.117-CS | | Jogo de Juntas Motor MWM com Cabeçote sem Retentor sem Anéis da Camisa. Modelos: Caminhões VW 71.110 / 8.120 / 8.150 / 13.150 / Agrale 7.000 / 7.500 / 8.500 | DVM | |
| 71.117-SS | | Jogo de Juntas Motor MWM sem Cabeçote sem Retentor sem Anéis da Camisa. Modelos: Caminhões VW 71.110 / 8.120 / 8.150 / 13.150 / Agrale 7.000 / 7.500 / 8.500 | DVM | |
| 71.711-C | | Kit Retificação de Válvulas com Cabeçote p/ 1 cil. | DVM | |
| 71.711-S | | Kit Retificação de Válvulas sem Cabeçote p/ 1 cil. | DVM | |
| 71.102-OIL | 9.610.085.401-4 | Junta do Cabeçote | BBS | 4 |
| 70.035-NA | 70.490.063 | Junta da BBA Injetora | NA | 1 |
| 71.117-KA | | Kit de Arruelas | AL | 1 |
| 71.117-KB | | Kit de Borracha | BO | 1 |
| 71.143-BBS | 9.410.0.853.002.4 | Junta Curva do Coletor de Admissão | BBS | 1 |
| 71.225-DVM | | Jogo de Juntas da Turbina | DVM | 1 |
| 71.326-BO | 9.610.0.853.001.4 | Junta da Tampa de Válvulas | BO | 4 |
| 71.437-NA | 9.410.0.853.003.4 | Junta Curva do Escape | NA | 1 |
| 71.438-BBS | 9.410.0.853.022.4 | Junta Curva do Coletor de Admissão | BBS | 1 |
| 71.441-NA | 9.610.0.853.017.4 | Junta do Bocal da Entrada D'Água | NA | 1 |
| 71.442-NA | 9.610.0.853.008.4 | Junta do Filtro de Óleo | NA | 2 |
| 71.443-NA | 9.610.0.853.009.4 | Junta do Termostato | NA | 1 |
| 71.444-NA | 9.229.0.853.058.4 | Junta da BBA Alimentadora p/ BBA Injetora | NA | 1 |
| 71.446-NA | 9.410.0.853.010.4 | Junta Respiro do Motor | NA | 1 |
| 71.543-NA | 9.610.0.853.007.4 | Junta do Filtro de Óleo Lubrificante | NA | 1 |
| 71.612-BO | | Anéis da Camisa | BO | 8 |
| 71.642-BBS | 9.610.0.853.014.4 | Junta do Coletor Escape | BBS | 4 |
| 71.642-CHA | 9.610.0.853.014.4 | Junta do Coletor Escape | CHA | 4 |
| 71.727-NA | 9.610.0.853.004.4 | Junta da Tampa de Distribuição Dianteira | NA | 1 |
| 71.827-NA | 9.410.0.853.023.4 | Junta Intermediária | NA | 1 |
| 71.859-BBS | 9.410.0.853.021.4 | Junta do Tubo D'Água | BBS | 1 |
| 71.916-NA | 9.410.0.853.006.4 | Junta do Carter | NA | 1 |
| 9.2871-S | | Retentor Dianteiro do Virabrequim | | 1 |
| 9.2872-S | | Retentor Traseiro do Virabrequim | | 1 |
| 9.2927-S | | Retentor de Haste de Válvulas | | 8 |