

| MODELO                       | MOTOR   | Ø PISTÃO  | Ø JUNTA |
|------------------------------|---|-----------|---------|
| ACCORD VTEC 1998/...         | F18B2 F18B3 F20B5 F20B6<br>F20B7 F22B1 1.8 2.2 16V SOHC |           | 86,05   |
| DESCRIÇÃO                    | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO | CÓDIGO  |
| JOGO DO MOTOR COM RETENTORES | 60.306 R CHMR   |           |         |
| JOGO DO MOTOR SEM RETENTORES | 60.306 GAS CHM  |           |         |

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| <p>CÓD. 60.301 GAS<br/>DESC. JUNTA DO CABEÇOTE<br/>MAT. BBS<br/>N.ORIG.</p>            | <p>CÓD. 60.302 BO<br/>DESC. JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS<br/>MAT. BO<br/>N.ORIG.</p> | <p>KIT 60.312-KB<br/>CÓD. 60.303 BO<br/>DESC. ANEL DA TAMPA DE VALVULAS<br/>MAT. BO<br/>N.ORIG.</p> | <p>CÓD. 60.304 BO<br/>DESC. ANEL DA TAMPA DE VALVULAS<br/>MAT. BO<br/>N.ORIG.</p> | <p>CÓD. 60.305 BBS<br/>DESC. JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE<br/>MAT. BBS<br/>N.ORIG.</p> | <p>CÓD. 60.307 BBS<br/>DESC. JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO<br/>MAT. BBS<br/>N.ORIG.</p> |
| <p>CÓD. 60.308 BBS<br/>DESC. JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO<br/>MAT. BBS<br/>N.ORIG.</p> | <p>CÓD. 60.309 BBS<br/>DESC. GAXETA<br/>MAT. BBS<br/>N.ORIG.</p>                   | <p>CÓD. 60.310 KB<br/>DESC. KIT DE BORRACHAS<br/>MAT. BO<br/>N.ORIG.</p>                            | <p>CÓD. 60.311 JC<br/>DESC. JUNTA DO CÁRTER<br/>MAT. BO<br/>N.ORIG.</p>           |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>CÓD. 60.306 KR<br/>DESC. KIT DE RETENTORES<br/>MAT. BBS<br/>N.ORIG.</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

KIT DE RETIFICAÇÃO DE VÁLVULAS

JOGO DE JUNTAS COMPLETO

KIT RETENTORES