




Kit de Retif. de Válvulas



20.179-GAS



20.168-JE




20.169-JC



20.171-JV



20.172-JI




20.178-KA



20.180-JC

GM

Jogo de Juntas Completo




20.170-JC



20.173-JB



20.174-JV



20.528-KR

| Cód. Brasmeck | Cód. Original | Descrição | Mat. | Quant. |
|---------------|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 20.532-R | 93.219.497 | Jogo de Juntas Completo com Retenores | DVM | |
| 20.532-GAS | 93.219.497 | Jogo de Juntas do Motor sem Retenores | DVM | |
| 20.1027-R | | Kit Retificação de Válvulas com Haste | DVM | |
| 20.1027-GAS | | Kit Retificação de Válvulas sem Haste | DVM | |
| 20.179-GAS | 90.322.816 | Junta do Cabeçote | BBS | 1 |
| 20.168-JE | 93.227.660 | Junta do Coletor de Escape | BBS | 1 |
| 20.169-JC | 90.323.399 | Junta do Coletor de Admissão | NA | 1 |
| 20.170-JC | 90.409.693 | Junta do Carter | CB | 1 |
| 20.171-JV | 90.354.545 | Junta da Tampa de Válvulas | CB | 1 |
| 20.172-JI | 90.412.408 | Junta da Unidade de Injeção | NA | 1 |
| 20.173-JB | 90.353.564 | Junta da BBA de Óleo | NA | 1 |
| 20.174-JV | 90.500.068 | Junta do Tubo de Ventilação | NA | 1 |
| 20.178-KA | | Kit Anéis de Borracha | BO | 1 |
| 20.180-JC | 90.409.709 | Junta do Coletor de Admissão | NA | 1 |
| 20.528-KR | | Kit de Retenores | | |