


ZF-S 6-90 / OM-370 / Volvo B-58




48.085-GV



48.086-GV



48.087-GV



48.088-GV



48.089-GV



48.484-GV



48.488-GV



48.991-GV




48.994-GV



48.996-GV

| CÓDIGO BRASMECK | CÓDIGO ORIGINAL | DESCRIÇÃO                  | QTDE. |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 48.981-GV       | 009.029.8189    | Jogo de Juntas do Câmbio   |       |
| 48.085-GV       |                 | Junta do Câmbio            | 1     |
| 48.086-GV       |                 | Junta do Câmbio            | 1     |
| 48.087-GV       |                 | Junta do Câmbio            | 1     |
| 48.088-GV       |                 | Junta Traseira do Câmbio   | 1     |
| 48.089-GV       |                 | Junta do Câmbio            | 1     |
| 48.484-GV       | 000.268.2180    | Junta do Tubo da Flange    | 1     |
| 48.488-GV       | 000.268.0980    | Junta Válv. Distribuição   | 1     |
| 48.991-GV       | 125.030.6182    | Junta da Tampa Lateral     | 1     |
| 48.994-GV       | 000.264.2980    | Junta da Tampa da Carcaça  | 1     |
| 48.996-GV       | 336.268.0179    | Junta da Tampa Trambulador | 2     |

OM-326 / 352 / 321 Ônibus



48.294-PS



48.386-PS



48.388-PS



48.389-PS



48.391-PS



48.988-PS



48.989-PS

| CÓDIGO BRASMECK | CÓDIGO ORIGINAL | DESCRIÇÃO                             | QTDE. |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------|
| 48.980-PS       | 983.455.860.326 | Jogo de Juntas do Câmbio              |       |
| 48.294-PS       | 317.261.1479    | Junta da Tampa Engrenagem Principal   | 1     |
| 48.386-PS       | 321.261.1379    | Junta da Tampa Traseira Intermediária | 1     |
| 48.388-PS       | 321.261.1279    | Junta da Tampa Superior               | 1     |
| 48.389-PS       | 321.261.1479    | Junta da Tampa Traseira               | 1     |
| 48.391-PS       | 321.261.0979    | Junta Lateral da Tampa Superior       | 1     |
| 48.988-PS       | 322.261.0280    | Junta da Tampa da Caixa               | 1     |
| 48.989-PS       | 337.261.0079    | Junta da Engrenagem da Redução        | 1     |

TODAS AS PEÇAS SÃO FORNECIDAS INDIVIDUALMENTE